

Aquafix Messing

8136

Polvere di ottone per effetto metallo puro per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8136000300

Indicazioni generali

Polvere di ottone per ottenere effetti metallo puro su superfici in materia legnosa; utilizzato in combinazione con Bluefin Pure-Metal (3133).

Campi di applicazione



Aggiunta per rivestimenti in metallo puro in mobili e arredamento interno. Utilizzato in combinazione con Bluefin Pure-Metal (3133).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- (Aquafix Messing (8136) con cautela e senza grumi nella miscela di vernice e catalizzatore, mescolando. Mescolare preferibilmente a macchina con un miscelatore ad elica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Quantità aggiunta



250 parti in peso su 105 parti in peso di vernice o su miscela di vernice e catalizzatore.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni


1 kg

Tonalità / gradi di brillantezza

Per ogni incarico utilizzare solo colorante con lo stesso numero di produzione.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Non conservare insieme a materiali ricchi di ossigeno e che favoriscono la combustione.

Non conservare insieme a sostanze autoinfiammabili.

Evitare il contatto con agenti ossidanti, materiali fortemente alcalini e fortemente acidi.

Indicazioni tecniche di sicurezza



- Evitare il contatto con calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
- Durante l'uso, potrebbe formarsi una miscela di polvere/aria esplosiva o facilmente infiammabile.
- Mettere a terra i contenitori e gli impianti da riempire.
- Utilizzare apparecchiature elettriche a prova di esplosione.
- In caso di incendio: utilizzare polvere speciale per incendi di metalli o anidride carbonica (CO₂). Non utilizzare acqua.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.