

Legno Parkettöl

7004

Oxidačný sušiaci olej pre parketový priemysel

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci olej na priemyselnú povrchovú úpravu tvrdého a mäkkého dreva. Veľmi dobrá penetrácia, dobré zvýraznenie dreva, príjemný pocit na dotyk, veľmi dobrá plniaca schopnosť, veľmi dobrá odpudivosť voči vode, antistatické.

Tvrdenie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie).


Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



• Francúzska smernica DEVL1104875A

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselnú povrchovú úpravu naolejovaných montovaných parketových prvkov.

Účinné látky

Modifikovaný rastlinný olej, vosky, zmatňujúce činidlá, bezaromatický benzín, bezolovnaté a bezkobaltové sušiace látky.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Na oddialenie sušenia možno použiť až 10 % Legno Reiniger (7003).
- Pozor! Je nevyhnutné bezpodmienečne použiť pogumovanie nanášajúceho valca odolné voči benzínu (napr. PU pogumovanie).
- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrenie s Legno Parkettöl (7004).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné**

normy pre oleje a vosky.

Technika nanášania



0-10% 7231

	Navaľovanie
Riedenie	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Prídavok riedidla v %	0 - 10
Množstvo na nános (ml/m ²)	6 - 12

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Vyschnuté (ISO 1517)	< 30 minute
Manipulovateľné a stohovateľné (bez urýchleného sušenia)	1 - 3 hod.
Manipulovateľné a stohovateľné (s urýchleným sušením)	20 - 30 min.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí napríklad od druhu dreva, tvaru obrobku, hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu, relatívnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok stohovania.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



7003



7231

Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviny: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Triedená drevovina do Zrnitost 180

KROKY SPRACOVANIA

Základné ošetrovanie

1 x Legno Parkettöl (7004)

Medzibrúsenie



(voliteľné) Brúsenie 240 – 400

Brúsny prach odstrániť.

Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.

Konečná úprava	1 x Legno Parkettöl (7004)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie	Čistite handričkou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom; nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky. Na čistenie možno do vody na umývanie pridať Clean-Parkettreiniger (7207). Na masťné znečistenie použite Legno Reiniger (7003). Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.
Ošetrovanie	Na osvieženie a údržbu naneste 1x Legno Pflegeöl (7009) a prebytok odstráňte. Postupujte podľa nášho návodu ARL 251 – Návod na ošetrovanie podlahy parketovým olejom Legno-Parkettöl 7004.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	10 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Weiß, Stumpfmatt (7004053864) Natur, Stumpfmatt (7004053865) Weiß (7004061097) Konečný farebný odtieň veľmi závisí od prirodzenej farby dreva a množstva náteru výrobku.
Súvisiace produkty	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia! Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.