

Legno Parkettöl

7004

Oxidační sušící olej pro parketářský průmysl

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí olej na průmyslovou povrchovou úpravu tvrdého dřeva a jehličnatých dřevin. Velmi dobrá penetrace, dobré zvýraznění kresby dřeva, příjemný omak, velmi dobrá plnivost, velmi dobrá odolnost proti vodě, antistatický.

Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidační sušení).


Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na průmyslovou povrchovou úpravu olejovaných hotových parketových prvků.

Účinné látky

Modifikovaný rostlinný olej, vosky, matovací prostředky, benzíny bez obsahu aromátů, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Ke zpomalení schnutí lze použít až 10 % Legno Reiniger (7003).
- Pozor! Je bezpodmínečně nutné použít pogumování nanášecího válce odolné proti benzínu (např. PU pogumování)
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Parkettöl (7004) které je třeba provést.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů

a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



	Navalování
Ředidlo	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Přídavek ředidla (%)	0 - 10
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	6 - 12

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Prachuvzdorný (ISO 1517)	< 30 minute
Manipulovatelný a stohovatelný (bez nuceného sušení)	1 - 3 hod.
Manipulovatelný a stohovatelný (s nuceným sušením)	20 – 30 min.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemně a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%
Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Odstupňované broušení dřeva Zrnitost 180

KROKY ZPRACOVÁNÍ

Základní ošetření

1 x Legno Parkettöl (7004)

Mezibroušení



(volitelné) Zrnitost P 240 – 400

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Je třeba se vyvarovat probroušení, které může vést k odstínovým nesrovnalostem, které se při stárnutí ještě zvýrazňují žloutnutím.

Konečná úprava	1 x Legno Parkettöl (7004)
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění	Čistíte vodou a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Do vody lze k čištění přidat jemný neutrální čisticí prostředek. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003). Nesmí se používat abrazivní čisticí prostředky.
Ošetřování	Pro oživení a péči aplikujete 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytky setřete. Řiďte se prosím naším návodem ARL 251 – Pokyny pro ošetřování podlah ošetřených parketovým olejem Legno-Parkettöl 7004.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	10 l
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Weiß, Stumpfmatt (7004053864) Natur, Stumpfmatt (7004053865) Weiß (7004061097) Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotného dřeva a naneseném množství.
Související produkty	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování	Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).
 	
Bezpečnostně technické údaje	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování. Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané! U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .
	